

NOTA: SI LOS MANDOS DE SUBIR Y BAJAR FUNCIONAN AL REVES, INTERCAMBIAR CABLES NEGROS DEL MOTOR ENTRE SI.

BOTONERA W-5
REF.: 900395

